



Alt Pirineu i Aran  
 Barcelona  
 Camp de Tarragona  
 Catalunya Central  
 Girona  
 Lleida  
 Terres de l'Ebre

Pl. Capdevila, 22 baixos (25620 Tremp)  
 C. Roc Boronat, 81-95 (08005 Barcelona)  
 Av. Maria Cristina, 54 (43002 Tarragona)  
 C. Muralla del Carme, 7 1a i 5a (08241 Manresa)  
 Pl. Pompeu Fabra, 1 (17002 Girona)  
 Av. Alcalde Rovira Roure, 2 (25006 Lleida)  
 C. La Salle, 8 (43500 Tortosa)

Tel. 973 654 617  
 Tel. 935 513 900  
 Tel. 977 224 151  
 Tel. 938 753 386  
 Tel. 872 975 000  
 Tel. 973 701 600  
 Tel. 977 448 170

<http://canalsalut.gencat.cat>

25.07.17  
 DR 0.40  
 19.12.17  
 DR 0.92

**Acta d'inspecció**

**Identificació de la inspecció**

Municipi	Data	Hora
L'AMETLLA DE MAR	11/04/17	13:00
Adreça	Codi postal	
ZS TRES CALES	43860	
Motiu de la Inspecció		
<input type="checkbox"/> Autorització sanitària <input type="checkbox"/> Certificació sanitària <input type="checkbox"/> Control periòdic <input type="checkbox"/> Comprovació de mesures correctores <input type="checkbox"/> Recollida de mostres <input checked="" type="checkbox"/> Altres (especifiqueu-los) <b>INSPECCIO INSTALLACIONS</b>		

**Entitat**

Cognoms i nom / raó social del titular	N.I.F.
AGUALIA ( FCC-AGUALIA - L'AMETLLA DE MAR )	A 26019999 2
Domicili social (si és diferent del lloc inspeccionat)	
C/ PAU CASALS 24	
Municipi	Codi postal
Autorització sanitària número	Telèfon
	977 45 77 53
Activitat	
Denominació de l'establiment (si és diferent dels cognoms i nom/raó social)	

**Dades del/s inspector/s**

Cognoms i nom
SALVADÓ PASCUAL VICTÒRIA
Cognoms i nom

**Dades de la persona davant la qual s'aixeca l'acta**

Cognoms i nom	D.N.I.
MESTRE SUÑE JOSEP	39730243C
<input type="checkbox"/> Propietari <input type="checkbox"/> Representant legal <input type="checkbox"/> Empleat <input checked="" type="checkbox"/> Altre <b>CAP DE SERVEI</b>	
En presència del sotasignat, al qual se'n lliura una còpia, s'estén la present acta per triplicat, acompanyada amb <b>05</b> fulls annexos	

*(Signature)*

*(Signature)*

L'inspector/ els inspectors

El/la persona davant la qual s'aixeca l'acta

**Nota:** Si com a conseqüència d'aquesta acta d'inspecció i, d'acord amb la normativa vigent, se'n devenga alguna taxa, la liquidació que hi correspongui serà notificada al subjecte passiu per l'òrgan competent.



## Annex

MOTIU DE LA INSPECCIÓ: Revisar l'estat higienicosanitari de les instal·lacions que pertanyen a la ZS TRES CALES.

Aquestes instal·lacions donen servei a les urbanitzacions de Tres Cales Platja i Tres Cales Muntanya.

Utilitzen aigua provinent del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT)

EMMAGATZEMATGE: Hi ha tres dipòsits en ús: el de Tres Cales Platja (3CP) i els dos de Tres Cales Muntanya. El dipòsit de 3CP rep l'aigua del CAT, la desinfecta<sup>o</sup> i la bombeja cap a la Urbanització 3CP i/o cap a un dels dipòsits de 3CM.

DIPÒSIT 3CP: Dipòsit de formigó de planta rectangular que es troba en un recinte vallat correctament identificat amb les dades de l'entitat gestora. No es pot garantir que la coberta sigui impermeable perquè presenta fissures. La boca d'accés que està situada en aquesta coberta té una tapa hermeticament tancada amb signes d'oxidació. Les ventil·lacions estan situades a la part lateral superior per tot el perímetre del dipòsit. Una de les ventil·lacions que donen al nord té la malla de protecció trencada. Les altres estan cobertes i protegides. El dipòsit té clarament defuencades les canonades d'entrada, la sortida que es bifurca per donar servei a la urba-

Signatura de l'/dels inspector/s

Signatura de la persona davant qui s'estén el document



## Annex

mització 3CP i al dipòsit de 3CM. i el sistema de drenatge  
Aquest dipòsit es va netejar el 20.12.2016.

TRACTAMENT DEL DIPÒSIT 3CP.- Es realitza al dipòsit amb  
un sistema de dosificació automàtica de hipoclorit sòdic que  
es dosifica per la coberta del dipòsit. L'hipoclorit es guarda  
en una caseta que està ventilada i correctament identificada.  
Mesuro el muelle de clor lliure residual al punt de mostreig  
annex al dipòsit amb resultat de 0,57 mg/l

DIPÒSIT 3CM on es realitza l'arribada i el tractament  
de l'aigua des de 3CP. Aquest dipòsit presenta fissures a la  
coberta que no podem garantir la impermeabilitat de la  
matixa. L'accés es realitza per la coberta amb una boca  
d'accés aixecada uns 15 cm. puè amb la tapa rovellada.  
Hi ha dues canonades de sortida, cadascuna dona servei  
a una àrea de la urbanització 3CM. Les ventilacions estan  
al lateral del perímetre del dipòsit i correctament protegides  
amb una malla de llum inferior a 1mm puè uno d'aquestes  
malledes la que està propera a la porta d'accés s'ha després  
i permet l'entrada de pols, fulles i/o insectes. Al lateral d'aquest  
dipòsit hi ha fissures que comprometen l'estanqueitat del mateix

Signatura de l'/dels inspector/s

Signatura de la persona davant qui s'estén el document



Full adjunt núm. 3  
 Acta/informe núm. 99036  
 Data 10.04.2012

**Annex**

TRACTAMENT - El tractament es realitza amb dosificació autòmica d'hipoclorit sòdic que es guarda en un casero annex al dipòsit anterior correctament identificat. Mesura el nivell de dos llums residual amb resultat de 0,78 mg/l. El certificat de conformitat de l'hipoclorit és de data ~~25.03.2015~~ 25.04.2016. Dipòsit de 3CM comunicat amb l'anterior pel sistema de vasos comunicants. Aquest dipòsit igual que l'anterior té forats a la coberta i la tapa metàl·lica que protegeix l'accés de la coberta també presenta signes d'oxidació. En aquest dipòsit no hi ha punt de mostreig i no podem saber si la desinfecció es pot veure compromesa. Aquest dipòsit té les ventilacions al lateral del perímetre correctament protegides amb una malla d'un diàmetre inferior a 1mm.

*Valaverde*  
*V. Valaverde*

Els dos dipòsits de 3CM i el sistema de tractament estan en un recinte vallat i correctament identificat amb les dades de l'emblat gestor. Es van meter per últim cop el 02 05 2016. Són de planta rectangular i semicirculars. Al voltant dels dipòsits hi ha ruma i matolls.

Signatura de l'/dels inspector/s

Signatura de la persona davant qui s'estén el document



**Annex**

XARXA DE DISTRIBUCIÓ : La xarxa de distribució de les dues urbanitzacions és mixta i no disposen de clapejers <sup>operatius</sup> ↓  
Està construït des de fa anys però no funciona.  
Hi ha un punt de mostreig a cada urbanització. Però el que hi ha a 3CM fa un parell de mesos que no el puc fer servir perquè la caseta que el protegeix està trencada i cal un estri per obrir l'arquet a annexo.  
Aqui mesuro el flux lloure residual a tots dos cubs resultant de 0.26 ug/l a 3CM i de 0.58 ug/l a 3CP.

Després de realitzar la inspecció detecto les següents no conformitats algunes d'elles ja descrites a l'acta 41051 del 27.02.14.

- 1- Fisures a la coberta dels dipòsits de 3CP i 3CM =
- 2- Signes d'oxidació a les tapes de les boques d'accés dels dipòsits de 3CP i 3CM
- 3- Metalls : ~~benes~~ <sup>Valores</sup> rurs ab volums dels dos dipòsits de 3CM ~~de~~
- 4- Ventilacions sense protecció als dipòsits de 3CP i 3CM
- 5- Fisures al lateral del dipòsit de 3CM.
- 6- Manca de punt de mostreig en un dels vasos del dipòsit de 3CM

Signatura de l'/dels inspector/s

Signatura de la persona davant qui s'estén el document



Full adjunt núm. 5

Acta/informe núm. 99036

Data 10.04.17

### Annex

7.- Manca d'accessibilitat per als tècnics de l'Agència de Salut Pública en un punt de mostreig a la urbanització 30M.

Termini: 6 mesos

El rotatignant es compromet a esmemorar les no conformitats detectades en el termini establert.

Signatura de l'/dels inspector/s

Signatura de la persona davant qui s'estén el document