



Acta d'inspecció

Data 03/05/2023

Hora inici: 10:50

Hora final: 10:30

Identificació del lloc de l'actuació

Nom i cognoms o raó social de l'entitat

FCC AQUALIA S.A.

Nom establiment

430131020 - XARXA LES TRES CALES

DNI/NIF/NI

A26019992

Domicili establiment

No

Municipi

L'AMETLLA DE MAR

Codi Postal Telèfon

Adreça de correu

genis.figueres@fcc.es

Autorització / Registre

RSIPAC:

RGSEAA:

ROESB:

-

Altres:

Activitat/s Inspeccionada/des

DIPÒSITS D'AIGUA DE CONSUM HUMÀ

Es detecten diferències entre les dades actuals i les registrades per l'ASPCAT en relació al nom i/o domicili de l'empresa/establiment i/o les seves activitats: No Sí (les diferències han de quedar recollides en l'acta)

Motiu/s de l'actuació

Codi Programa/VPA 1: Programa de control de les condicions sanitàries dels subministraments de les aigües de consum humà

ZS TRES CALES 6608002013108

Inspector/s

Cognoms i nom:

VICTORIA SALVADO PASCUAL

Persona davant la qual s'estén l'acta

Cognoms i nom: GENÍS FIGUERES BRULL

DNI/NIE:

En qualitat de: CAP DE XARXES

Signatura Inspector/a:

Signatura Inspector/a:

Signatura Inspector/a:

Signatura del/de la compareixent:

En aplicació de l'article 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, el Departament de Salut us informa que les dades de caràcter personal que faciliteu en aquesta acta s'inclouen en el fitxer "SIAPS" d'aquest Departament. La finalitat de la recollida de les dades és preveure, evitar i controlar els possibles efectes nocius per a la salut pública que puguin derivar-se de les activitats de les empreses i indústries ubicades a Catalunya. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades subministrades adreçant-vos a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut, Travessera de les Corts, 131-159, pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona, direccio.aspcat@gencat.cat/Tel. 93 227 29 00.

Si com a conseqüència d'aquesta acta d'inspecció i, d'acord amb la normativa vigent, se'n merita alguna taxa, la liquidació que hi correspongui serà notificada al subjecte passiu per l'òrgan competent.

Accepto rebre notificació electrònica dels actes administratius relacionats amb aquesta acta. Indiqueu l'adreça electrònica on voleu rebre els avisos de les vostres notificacions i un telèfon mòbil on, addicionalment, rebreu una avís SMS.

Adreça de correu electrònic: genis.figueres@fcc.es Telèfon mòbil:

En cas de notificació per correu postal, aquesta s'efectuarà a l'adreça indicada a la capçalera de l'acta. Si es desitja rebre la notificació en una altra adreça, indicar quina:

En presència del/de la compareixent indicada en la primera pàgina, s'estén aquesta acta, que consta d'un total de 3 pàgines inclosos els annexos.

Relat dels fets i recull d'observacions

MOTIU DE LA INSPECCIÓ: Revisar les condicions higienicosanitàries de les infraestructures relacionades amb la captació, el tractament, l'emmagatzematge i la distribució de la ZS TRES CALES.

ANTECEDENTS

Arran de la inspecció TT2100871223-1 realitzada el dia 11/03/2021 a les instal·lacions de la zona de subministrament TRES CALES i de les deficiències detectades durant aquesta inspecció es van realitzar una sèrie de requeriments. L'objectiu d'aquests requeriments coercitius era evitar que la falta d'integritat de la coberta del dipòsit en ús a la part de Tres Cales Muntanya suposés un risc per a la població abastida.

En data 29/02/2024 ens van sol·licitar informe sanitari de dos dipòsits nous de la marca ILURCO instal·lats el juny del 2022 als terrenys annexes a les instal·lacions de Tres Cales Muntanya. Al document de sol·licitud s'exposa que tenen previst posar una tanca de dos metres d'alçada i dues portes d'accés: una de 4 metres per a vehicles i l'altra d'1 metre que delimiti el terreny on estan situats els dipòsits. La connexió amb la canonada provinent del dipòsit Tres Cales Platja no està descrita.

FETS

Tota l'aigua que es distribueix a la ZS TRES CALES prové del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT).

A la ZS TRES CALES hi ha un total de 2 dipòsits amb 4 vasos. Hi ha un dipòsit a Tres Cales Platja (3CP) i un altre a Tres Cales Muntanya (3CM)

El vas de 3CP que rep l'aigua del CAT es va netejar i desinfectar el 17/12/2021. L'altre vas de 3CP i el vas en ús de 3CM no s'han netejat i desinfectat des del 2016.

L'aigua del CAT arriba al primer vas de 3CP (també anomenat CENTRAL) des d'on es bombeja fins al dipòsit de 3CM o s'envia a desinfectar a l'altre vas de 3CP.

Pel que fa a l'estat dels dipòsits, no ha canviat res de les descripcions realitzades en les inspeccions anteriors. El dipòsit en ús de 3CM continua tenint un forat a la coberta protegit només per una tela mosquitera

Dipòsits ILURCO situats als terrenys annexes al dipòsit de 3CM. El recinte no està tancat, l'accés és lliure, hi ha molts de matolls.

Tractament.

A cadascun dels recintes hi ha instal·lat un sistema de tractament. La desinfecció es realitza amb hipoclorit sòdic de la marca Apliclor. Disposen de la fitxa de dades de seguretat actualitzada a 5 de desembre de 2023. Els operaris en cas de necessitat poden consultar la fitxa de dades de seguretat perquè hi ha una còpia a la caseta on s'emmagatzema el clor.

El llocs on s'emmagatzema l'hipoclorit disposen de ventilacions.

Mesuro el nivell de clor lliure residual al punt de mostreig del dipòsit de 3CP amb resultat de 0,49 mg/l i al de 3CM amb resultat de 0.66 mg/l

Xarxa de distribució

La xarxa de distribució és mixta i no disposen de clavegueram. Hi ha un punt de mostreig a cada part: platja i muntanya. Mesuro el nivell de clor lliure residual a l'arqueta que hi ha darrere del supermercat de 3CM amb resultat de 0.57mg/l i a 3CP prop de la Pizzeria Esmeralda amb resultat de 0.49 mg/l.

Conclusió:

La situació dels dipòsit en què es realitza la cloració a 3CP i el dipòsit de 3CM és la mateixa que es va descriure a les actes del 2021 i del 2022. Amb les no conformitats que relaciono a continuació

- 1) Manca de coberta impermeable i integra al vas en ús del dipòsit 3CM
- 2) Presència fissures laterals i a la coberta del vas en ús del dipòsit 3CM
- 3) Presència de fissures a la coberta del vas on es realitza la cloració a 3CP

L'estat de la coberta del dipòsit en ús de Tres Cales Muntanya continua suposant un risc per a la població abastida des del dipòsit perquè es pot contaminar l'aigua i perquè el dipòsit no es pot netejar. Per ambdós motius la meua proposta és la mateixa, que busquin un sistema d'emmagatzematge alternatiu per als usuaris que s'abasteixen des del dipòsit de Tres Cales Muntanya