

FCC Aqualia, S.A.

C/ Pau Casals, 24

43860 l'Ametlla de Mar

Generalitat de Catalunya

Oficina d'Atenció Ciutadana a les

Terres de l'Ebre

Generalitat de Catalunya
Agència de Salut Pública de Catalunya
Servei Regional de les Terres de l'Ebre

Número: 0981/9530/2018

Data: 05/04/2018 13:50:12

Assumpte: **Visites d'inspecció a les instal·lacions de la zona de subministrament de Tres Cales (l'Ametlla de Mar)**

Registra d'entrada

En referència a l'escrit de l'Agència de Salut Pública al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre de la Generalitat de Catalunya, de data 18/01/18, registre de sortida núm. 0981/1018/2018, en referència a les deficiències detectades durant les visites d'inspecció de la tècnic de Salut Pública a les instal·lacions de la zona de subministrament Tres Cales de l'Ametlla de Mar, els informem de les actuacions realitzades:

1) *Hi ha fissures a la coberta dels dos dipòsits: Tres Cales Platja i Tres Cales Muntanya*

Les fissures que es troben a la coberta d'ambdós dipòsits són d'objecte de tractament en l'elaboració d'un informe de l'estat de les instal·lacions que està en tràmit amb el propietari de les instal·lacions ja que es preveu una actuació més intensiva de la valorada inicialment.

Aquest tràmit s'ha vist endarrerit degut als desperfectes produïts en la coberta del dipòsit de tres cales muntanya que requereixen una actuació més detallada i en el que la propietat de les instal·lacions està pendent de rebre informe amb la valoració de l'estat del dipòsit i un pressupost dels treballs de reparació dels danys que s'han produït.

Degut a la necessitat d'actuació conjunta, queda pendent rebre l'informe sol·licitat i la seva valoració per poder tramitar-la.

2) Hi ha matolls i runa al voltant del dipòsit de Tres Cales Muntanya

S'han retirat de les immediacions del dipòsit Tres Cales Muntanya les restes de runa i matolls existents. S'adjunta fotografia de l'estat actual:



3) Hi ha fissures al lateral del dipòsit de Tres Cales Muntanya

Les fissures que esdevenen en el lateral del dipòsit de les Tres Cales muntanya són micro-fissures produïdes per la retracció del revestiment de formigó, de caràcter superficial i que, en cap cas comporten un risc per l'estanqueïtat del vas del dipòsit ni d'assegurament de la seguretat estructural de la paret.

4) Manca punt de mostreig a la sortida d'un dels vasos del dipòsit de Tres Cales Muntanya

S'ha habilitat punt de presa de mostra en l'altre vas del dipòsit de Tres Cales Muntanya. S'adjunta fotografia:



5) Manca d'accessibilitat per als tècnics de l'APSCAT al punt de mostreig de Tres Cales Muntanya

El punt de mostreig de Tres Cales Muntanya correspon a un armari de presa de mostra ubicat en la zona compresa entre els carrers Brolladors i l'Av de les tres cales, davant mateix del centre comercial de la urbanització Tres Cales Muntanya.

Aquest armari es va trobar destrossat per un acte de vandalisme i ha estat recentment substituït per un de nou.

El tècnic de l'APSCAT es pot posar en contacte amb el servei si necessita que se li mostri aquest punt de mostreig i si cal facilitar-li clau per poder accedir a l'aixeta de mostra.



Adjuntem l'acta sanitària a la que fem esment.

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Atentament,
aquesta gestió integral del aigua, s.a.



Ferran Quesada Currubi

Cap de servei