

SSP/MA/ma

## PROPOSTA D'ADOPCIÓ DE MESURES CAUTELARS

### IDENTIFICACIÓ DE L'ESTABLIMENT

Nom o raó social: **AGUAS LAS TRES CALAS S.A.**  
Establiment: **Zona de subministrament d'aigua de consum humà les Tres Cales (6608002013108)**  
Adreça: **C/ Centenari nº 13 baixos**  
Municipi: **L'AMETLLA DE MAR (43860)**  
CIF: **A-08898355**

### FETS I ANTECEDENTS COMPROVATS

En la inspecció realitzada el dia 11/03/2021, amb número d'acta TT2100871223, es va constatar que:

- L'última neteja i desinfecció dels dos dipòsits d'aigua de consum humà (Tres Cales Platja -3CP- es va fer el 20/12/2016 i Tres Cales Muntanya -3CM- es va fer el 02/05/2016; tenen autoritzada l'ampliació a 4 anys, per tant s'hagués hagut de fer al 2020. (Art. 11 RD 140/2003)
- La coberta del dipòsit de 3CP continua presentant fissures, tal i com es va detallar a les inspeccions del 2014 i 2017. La tapa d'accés presenta oxidacions. (Art. 11 RD 140/2003)
- El vas en ús del dipòsit de 3CM presenta fissures laterals i un forat a la coberta, tapat únicament per una malla d'un mil·límetre, la qual cosa suposa una manca d'integritat i d'impermeabilitat. (Art. 11 RD 140/2003)
- L'entorn del dipòsit de 3CM presenta matolls i runa. (Art. 11 RD 140/2003)

Posteriorment s'han incoat tres requeriments coercitius i, després de dues inspeccions, i d'haver-se aplicat tres multes coercitives, no s'ha corregit gairebé cap de les deficiències; solament s'han resolt problemes menors, com la neteja de matolls, o la neteja d'un dels dipòsits de 3CP el 17/12/2021. Per aquests fets, el dia 04/03/2022 es va proposar la incoació d'un expedient sancionador per una falta greu.

En la inspecció de 10/06/2021 es va comprovar que s'havien instal·lat 2 dipòsits per substituir els dipòsits de 3CM, però que la instal·lació encara no estava acabada.

En la visita realitzada del 04/11/2022 es pot veure que els dos dipòsits nous estan igual com estaven, sense connectar a la xarxa ni d'entrada ni de sortida i sense tancament perimetral. De fet, han començat a sofrir agressions vandàliques. D'altra banda, no s'ha presentat al Registre de l'Oficina de Gestió Empresarial cap documentació consistent (sol·licitud d'informe, amb el projecte, fitxes tècniques de materials...) que faci pensar que s'estan prenent mesures per a resoldre el problema.

## FONAMENTS DE DRET

- Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà.
  - Article 11.1: Els dipòsits hauran de complir amb allò que es diu a l'article 14.
  - Article 11.2: L'entitat responsable de la construcció del dipòsit haurà d'instal·lar les proteccions i les mesures [...] per tal d'evitar que es contamina o s'empitjori la qualitat l'aigua emmagatzemada.
  - Article 11.4: El gestor dels dipòsits [...] i el propietari de les instal·lacions intermèdies vigilarà de forma regular la situació de l'estructura [...], i farà la neteja de forma periòdica.
  - Article 13.1: en tots els projectes de construcció [...] d'un dipòsit de la xarxa de distribució o remodelació, l'autoritat sanitària elaborarà un informe vinculant abans de dos mesos de la presentació de la documentació per part del gestor.
  
- Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública.
  - Article 54.1: les persones titulars de les instal·lacions, els establiments, els serveis i les indústries en què s'acompleixen activitats que incideixen o poden incidir en la salut de les persones són responsables de la higiene i de la seguretat sanitària dels locals i instal·lacions i dels annexos, dels processos i dels productes o substàncies que en deriven i han d'establir procediments d'autocontrol eficaços per garantir-ne la seguretat sanitària.

## DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

- Acta d'inspecció TT2100871223, del 11/03/2021.
- Acta d'inspecció TT2100873242, de 15/10/2021.
- Acta d'inspecció TT2100923901, de 26/01/2022.
- Requeriments i multes coercitius associats a aquestes actuacions.
- Proposta d'expedient sancionador.
- Acta d'inspecció TT2200955217, de 10/06/2022.
- Acta d'inspecció TT2201012106, de 04/11/2022.

## CONCLUSIONS

Tot i que no ha comportat un dany a la salut a les persones, sí que representa un greu risc, ja que els incompliments de la normativa sanitària que du a terme fa que no pugui garantir-se de forma suficient la qualitat i, especialment, la innocuïtat de l'aigua de consum humà que subministra als usuaris abastits des del dipòsit de 3CM. Per tot això, **proposo adoptar mesures cautelars**, ja que, basant-nos en l'article de la Llei de salut pública:

- 63.1: Si com a conseqüència de les activitats de vigilància i control es comprova que hi ha un risc per a la salut individual o col·lectiva o s'observa un incompliment dels requisits i indicacions establertes per l'ordenament vigent en matèria de salut pública, o n'hi ha indicis raonables, les

autoritats sanitàries i, si s'escau, els seus agents, d'acord amb allò establert per aquesta llei han d'adoptar [les següents] mesures cautelars: (b) El tancament preventiu de les instal·lacions, els establiments, els serveis i les indústries.

**Proposta de mesura cautelar:**

- Declarar no apta per al consum humà l'aigua que s'emmagatzemi o es distribueixi des del dipòsit 3CM.
- Proveir un sistema alternatiu de subministrament d'ACH als usuaris que rebin l'aigua a partir del dipòsit 3CM.

El cap del Servei de Salut Pública