

Salut/Agència de  
Salut Pública de Catalunya

Subdirecció Regional al Camp de Tarragona  
i Terres de l'Ebre  
Av. de Maria Cristina, 54  
43002 Tarragona  
Tel. 977 22 41 51  
<http://canalsalut.gencat.cat>

Aguas Las Tres Calas SA  
Carrer Centenari, 13 baixos  
43860 L'Ametlla de Mar

Expedient núm. S22015SRT

## RESOLUCIÓ D'ADOPCIÓ DE MESURA CAUTELAR DE TANCAMENT PREVENTIU DE LA INSTAL·LACIÓ

### RELACIÓ DE FETS

Primer. En data 11/03/2021 una inspectora d'aquesta Subdirecció Regional va efectuar una visita a la ZS Tres Cales de l'Ametlla de Mar per revisar les condicions higienicosanitàries de les infraestructures relacionades amb la captació, el tractament, l'emmagatzematge i la distribució d'aigua. D'aquesta inspecció, va estendre l'acta número TT2100871223 en la qual hi va fer constar, entre d'altres coses, que a la ZS Tres Cales hi havia un total de 2 dipòsits amb 4 vasos. Hi havia un dipòsit a Tres Cales Platja (3CP) i un altre a Tres Cales Muntanya. Aquests dipòsits es van netejar i desinfectar per última vegada al 2016 i tenen autoritzat que es pugui ampliar la periodicitat i fer-ho cada 4 anys. El dipòsit de 3CP es va netejar el 20 de desembre del 2016 mentre que el dipòsit de 3CM es va netejar el 2 de maig de 2016.

En relació amb el dipòsit de 3CP, la inspectora va fer constar en l'acta que la coberta continuava presentant fissures tal i com es va detallar a les inspeccions del 2014 i del 2017 i la tapa d'accés presentava signes d'oxidació des de l'exterior.

Quant al dipòsit de 3CM, en relació amb el vas que estava en ús, la inspectora va fer esment, entre d'altres coses, que presentava fissures i un forat protegit amb una malla de mil·límetre inferior a 1mm i fissura lateral que hi havia a la paret més al nord.

La inspectora va fer constar en l'acta que, després de realitzar la inspecció visual, va detectar les no-conformitats següents:

- Manca de coberta impermeable al vas en ús del dipòsit 3CM
- Presència de fissures laterals i a la coberta del vas en ús del dipòsit 3CM
- Presència de fissures a la coberta de 3CP
- Manca de neteja i desinfecció dels dipòsits de 3CM i 3CP

 **Generalitat  
de Catalunya**

 **Sistema de  
Salut de Catalunya**



Doc. original signat per:  
Conrad Casas Segalà  
22/11/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
[web.csv.gencat.cat](http://web.csv.gencat.cat) fins al 22/11/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



006UYQ6VC2GE47KBDI1J6MZZSXL6IES1

Data creació còpia:  
22/11/2022 10:22:39

Pàgina 1 de 7

Salut/Agència de  
Salut Pública de Catalunya

e) Presència de matolls i runa al voltant del dipòsit de 3CM

La inspectora va concloure en l'acta que les condicions en les que estava el dipòsit de 3CM no permetia protegir l'aigua emmagatzemada de contaminacions externes i podia suposar un risc per a la salut.

Segon. En data 27/04/2021 es va posar al sistema de notificació electrònica eNOTUM, a disposició de Aguas Las Tres Calas SA, un requeriment de realització de mesures correctores. El requeriment es va notificar a l'empresa el mateix dia 27/04/2021.

Tercer. En dates 01/05/2021 i 05/08/2021 l'empresa va presentar dos escrits mitjançant els quals sol·licitava còpia de documentació i sol·licitava una ampliació del termini per portar a terme les obres de reparació. En dates 11/05/2021 i 13/08/2021 es van trametre a l'empresa dos requeriments d'esmena en relació amb els escrits presentats. Atès que l'empresa no va atendre els requeriments, en dates 19/06/2021 i 16/09/2021 es van dictar dues resolucions per les quals es tenia per desistida a l'empresa de les seves sol·licituds.

Quart. En data 15/10/2021 la inspectora va portar a terme una nova visita per tal de comprovar quines mesures correctores havien aplicat per tal de resoldre les no-conformitats relacionades en l'acta anterior. D'aquesta visita va estendre l'acta número TT2100873242 en què hi va fer constar que no s'havia resolt cap de les no-conformitats relacionades excepte la cinquena atès que havien reduït la presència de matolls.

Així mateix, va fer constar en l'acta que la visita es va realitzar acompanyats de representants de cadascuna de les entitats relacionades amb les infraestructures i el servei d'emmagatzematge, tractament i distribució de l'aigua de consum humà, que van signar-la.

Cinquè. En data 19/10/2021 es va posar al sistema de notificació electrònica, eNotum, a disposició de la persona interessada, una resolució de data 18/10/2021 per la qual se li imposava una multa coercitiva de 2.000 euros per haver incomplert el requeriment efectuat. Mitjançant aquesta resolució, es va requerir novament a la persona interessada perquè complís, de manera immediata, el requeriment de data 21/04/2021. Així mateix, es va advertir que en cas que es comprovés que s'havia incomplert novament el requeriment, s'imposaria una altra multa coercitiva.

Aquesta resolució es va notificar a l'empresa en data 29/10/2021.

Sisè. En data 26/01/2022 es va realitzar una altra inspecció per comprovar el compliment de les mesures correctores dictades. D'aquesta inspecció es va estendre l'acta número TT2100923901 en què s'hi va fer constar que no s'havia resolt cap de les no-conformitats relacionades excepte que en data 17/12/2021 es



Doc. original signat per:  
Conrad Casas Segalà  
22/11/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/11/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



006UYQ6VC2GE47KBDI1J6MZZSXL6IES1

Data creació còpia:  
22/11/2022 10:22:39

Pàgina 2 de 7

Salut/Agència de  
Salut Pública de Catalunya

va netejar i desinfectar un dels vasos del dipòsit 3CP. Es va adjuntar certificat de neteja a l'acta.

Així mateix, en l'acta es va fer esment que el senyor José Barceló Ensesa s'havia interessat pels requeriments necessaris per instal·lar uns dipòsits d'obra en el mateix recinte on ara hi ha els dipòsits de 3CM. La inspectora va adjuntar a l'acta dos correus electrònics que li havia enviat: un a petició del Cap de Servei i l'altre com a resposta a una consulta que li havia fet per via electrònica. També s'explicava que en el correu de resposta a la convocatòria de la inspecció d'aquest dia, va adjuntar-hi uns certificats de conformitat d'una pintura i un material.

Finalment, en l'acta la inspectora va fer constar-hi que durant el període comprès entre la inspecció del 15 d'octubre i aquesta (26/01/2022) no s'havia sol·licitat cap informe sanitari segons l'article 13 del Reial decret 140/2003, per a la instal·lació dels nous dipòsits que es citaven als correus.

La inspectora va concloure en l'acta el següent:

1. Les condicions en les que està el dipòsit de 3CM, actualment en ús, no permeten protegir l'aigua emmagatzemada de contaminacions externes, per la qual cosa, suposen un risc per a la salut.
2. Els dipòsits en ús de 3CP (vas situat més al nord) i de 3CM (tots els vasos) no s'han netejat des de 2016, de manera que no es pot garantir la innocuïtat de l'aigua.

Setè. Atès que es va considerar que es continuava incomplint el requeriment, en data 22/02/2022 es va posar al sistema de notificació electrònica, eNotum, a disposició de la persona interessada, una resolució de data 21/02/2022 per la qual se li imposava una multa coercitiva de 3.000 euros per haver incomplert el requeriment efectuat. Mitjançant aquesta resolució, es va requerir novament a la persona interessada perquè complís, de manera immediata, el requeriment de data 21/04/2021. Així mateix, es va advertir que en cas que es comprovés que s'havia incomplert novament el requeriment, s'imposaria una altra multa coercitiva.

En data 05/03/2022 el sistema eNotum va donar per rebutjada la notificació en no haver accedit l'empresa al seu contingut.

Vuitè. En data 10/06/2022 es va portar a terme una nova visita als dipòsits d'aigua per comprovar el compliment de les mesures correctores dictades en l'acta anterior i que van motivar el tercer requeriment coercitiu. D'aquesta inspecció es va estendre l'acta número TT2200955217 en què els inspectors hi van fer constar que en data 09/06/2022 el senyor Barceló Ensesa els va enviar per correu electrònic una documentació que es va detallar en l'acta. Tot i això, també s'hi va establir que en cap dels documents adjuntats hi apareixia la següent informació o documentació:



Doc. original signat per:  
Conrad Casas Segalà  
22/11/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/11/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



006UYQ6VC2GE47KBDI1J6MZZSXL6IES1

Data creació còpia:  
22/11/2022 10:22:39

Pàgina 3 de 7

Salut/Agència de  
Salut Pública de Catalunya

- La sol·licitud d'informe sanitari del projecte de construcció dels dipòsits d'acord amb l'article 13 del Reial decret 140/2003.
- La situació relativa del nivell freàtic i de la xarxa de clavegueram i valoració de la suficiència de la protecció.
- El compromís de realitzar un rentat i una desinfecció abans de la posada en funcionament.
- El calendari d'execució de l'obra.
- El pla de verificació del correcte funcionament previ a la connexió.

Els inspectors van fer constar en l'acta que no s'havia esmenat cap de les no-conformitats pendents de la inspecció anterior TT2100923901.

Als terrenys annexos als dipòsits de Tres Cales Muntanya s'han construït dos dipòsits de planta circular amb la inscripció ILURCO. Es troben en un espai que hi pot accedir qualsevol veí però tenen previst posar un tancat. Aquests dipòsits en construcció tenen la funció de substituir als dipòsits actuals però encara no estan en funcionament. A Tres Cales Platja tenen previst instal·lar un dipòsit de les mateixes característiques que el de Tres Cales Muntanya passat l'estiu.

Els inspectors van concloure en l'acta que:

1. L'estat de la coberta del dipòsit en ús del dipòsit de 3CM segueix sent un risc per a la salut dels usuaris que s'abasteixen des d'aquest dipòsit.
2. Els dipòsits en construcció seran la solució a la falta de garanties dels actuals, però encara no estan acabades les obres.
3. Cal presentar la documentació necessària per poder autoritzar l'entrada en funcionament dels dos dipòsits nous construïts a Tres Cales:
  - a) La sol·licitud d'informe sanitari del projecte de construcció dels dipòsits d'acord amb l'article 13 del Reial decret 140/2003.
  - b) La situació relativa del nivell freàtic i de la xarxa de clavegueram i valoració de la suficiència de la protecció.
  - c) El compromís de realitzar un rentat i una desinfecció abans de la posada en funcionament.
  - d) El calendari d'execució de l'obra.
  - e) El pla de verificació del correcte funcionament previ a la connexió.
4. Cal aturar momentàniament el tercer requeriment de l'expedient coercitiu, atorgar un nou termini per executar les obres i dur a terme l'expedient d'autorització.

Els inspectors van establir un termini de 30 dies per tal de presentar la documentació pendent de la construcció dels nous dipòsits i la sol·licitud d'informe sanitari.



Doc. original signat per:  
Conrad Casas Segalà  
22/11/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/11/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



006UYQ6VC2GE47KBDI1J6MZZSXL6IES1

Data creació còpia:  
22/11/2022 10:22:39

Pàgina 4 de 7

Salut/Agència de  
Salut Pública de Catalunya

Novè. Transcorregut el termini atorgat, l'empresa no va presentar la documentació i informació requerida, per la qual cosa, en data 27/07/2022 es va posar a l'eNotum, a disposició de l'empresa una resolució per la qual s'imposava la tercera multa coercitiva per import de 3.500 euros. Aquesta resolució es va notificar a l'empresa en data 01/08/2022.

Desè. En data 04/11/2022 es va portar a terme una nova visita als dipòsits d'aigua per comprovar el compliment de les mesures correctores dictades en les actes anteriors. D'aquesta inspecció es va estendre l'acta número TT2201012106 en què els inspectors van fer constar el següent:

1. Manca de coberta impermeable al vas en ús del dipòsit 3CM.
2. Presència de fissures laterals i a la coberta del vas en ús del dipòsit 3CM.
3. Presència de fissures a la coberta de 3CP.

Així mateix, van fer esment en l'acta que durant el període comprès entre el juny del 2022 i aquest dia no s'havia presentat per registre la sol·licitud d'informe, ni la documentació que s'especificava a l'acta anterior i relacionada amb els dipòsits construïts al terreny annex al dipòsit de Tres Cales Muntanya.

Tampoc s'havien realitzat reparacions al dipòsit Tres Cales Platja.

I van comprovar que els dipòsits de nova construcció tenien pintades a la paret externa.

Els inspectors van concloure en l'acta que l'estat de la coberta del dipòsit en ús de Tres Cales Muntanya suposa un risc per a la població abastida des del dipòsit perquè es pot contaminar l'aigua i perquè el dipòsit no es pot netejar. Per aquests motius, van proposar que busquessin un sistema d'emmagatzematge alternatiu per als usuaris que s'abasteixen des del dipòsit de Tres Cales Muntanya.

#### FONAMENTS DE DRET

I. L'art. 54 de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, estableix que les persones, físiques o jurídiques, titulars de les instal·lacions, els establiments, els serveis i les indústries en què s'acompleixen activitats que incideixen o poden incidir en la salut de les persones són responsables de la higiene i de la seguretat sanitària dels locals i les instal·lacions i de llurs annexos, dels processos i dels productes o substàncies que en deriven, i han d'establir procediments d'autocontrol eficaços per a garantir-ne la seguretat sanitària.

II. L'article 11 del Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, estableix el següent:



Doc. original signat per:  
Conrad Casas Segalà  
22/11/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/11/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



006UYQ6VC2GE47KBDI1J6MZZSXL6IES1

Data creació còpia:  
22/11/2022 10:22:39

Pàgina 5 de 7

Salut/Agència de  
Salut Pública de Catalunya

Dipòsits i cisternes per a l'aigua de consum humà.

1. Els dipòsits públics o privats, fixos o mòbils, de la xarxa d'abastament, de distribució o d'instal·lacions interiors i cisternes per a aigua de consum han de complir el que disposa l'article 14. Qualsevol dipòsit d'una instal·lació interior s'ha de situar per sobre del nivell de clavegueram, i ha d'estar sempre tapat i dotat d'un desguàs que permeti el seu buidatge total, neteja i desinfecció.
2. L'entitat pública o privada responsable de la construcció del dipòsit ha d'instal·lar les mesures de protecció i senyalitzar de forma visible, per a la seva identificació com a punt d'emmagatzemament d'aigua per a l'abastament, a fi que no es contamini o empitjori la qualitat de l'aigua emmagatzemada. El gestor ha de mantenir aquestes mesures de protecció.
3. ...
4. El gestor dels dipòsits públics o privats de la xarxa d'abastament o la xarxa de distribució, cisternes, i el propietari dels dipòsits d'instal·lacions interiors, ha de vigilar de manera regular la situació de l'estructura, els elements de tancament, les vàlvules, les canalitzacions i la instal·lació en general, i de manera periòdica ha de fer la neteja dels dipòsits amb productes que compleixin el que assenyala l'article 9. La neteja ha de tenir una funció de desincrustació i desinfecció, seguida d'una esbandida amb aigua.

III. L'article 13.1 del Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, determina que en qualsevol projecte de construcció d'una nova captació, conducció, ETAP, xarxa d'abastament o xarxa de distribució (amb una longitud més gran de 500 metres), dipòsit de la xarxa de distribució o remodelació de l'existent, l'autoritat sanitària ha d'elaborar un informe sanitari vinculant, abans de dos mesos després que el gestor presenti la documentació.

IV. De conformitat amb el que es prescriu a l'art. 63 de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, si com a conseqüència de les activitats de vigilància i control es comprova que hi ha risc per a la salut individual o col·lectiva o s'observa l'incompliment dels requisits i les condicions que estableix l'ordenament vigent en matèria de salut pública, s'han d'adoptar les mesures cautelars necessàries.

Fent ús de les competències que m'atorga l'article 63.1 de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública i l'article 86.1 c) del Decret 129/2022, de 28 de juny, de reestructuració del Departament de Salut, i tenint en consideració el risc per a la salut que comporten l'estat i les condicions del dipòsit Tres Cales Muntanya de la zona de subministrament d'aigua de consum humà Les Tres Cales, propietat de Aguas Las Tres Calas SA, amb NIF número A08898355,



Doc. original signat per:  
Conrad Casas Segalà  
22/11/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/11/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



006UYQ6VC2GE47KBDI1J6MZZSXL6IES1

Data creació còpia:  
22/11/2022 10:22:39

Pàgina 6 de 7

Salut/Agència de  
Salut Pública de Catalunya

**RESOLC:**

Primer. Acordar el tancament preventiu del dipòsit Tres Cales Muntanya de la zona de subministrament d'aigua de consum humà Les Tres Cales, propietat de Aguas Las Tres Calas SA, amb NIF número A08898355.

Segon. El tancament preventiu del dipòsit haurà de ser efectiu fins el moment es donin les següents condicions:

1. Realitzin totes les mesures correctores per esmentar totes les no-conformitats pendents que consten en les actes d'inspecció en relació amb el dipòsit Tres Cales Muntanya.
2. Notifiquin a aquesta Subdirecció regional que han realitzat totes les mesures correctores esmentades.
3. Els controls oficials fets pels tècnics d'aquesta Subdirecció regional evidenciïn que es pot aixecar el tancament preventiu del dipòsit.

Tercer. Requerir l'interessat perquè faci efectiu el tancament preventiu del dipòsit Tres Cales Muntanya a partir del moment de la notificació d'aquesta resolució.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs d'alçada davant de la secretària de Salut Pública del Departament de Salut, d'acord amb el que disposa l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques catalanes i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El subdirector regional al Camp de Tarragona  
i Terres de l'Ebre

Conrad Casas i Segalà



Doc. original signat per:  
Conrad Casas Segalà  
22/11/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/11/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



006UYQ6VC2GE47KBDI1J6MZZSXL6IES1

Data creació còpia:  
22/11/2022 10:22:39

Pàgina 7 de 7